



caravan veiligheids- & preventiecheck


OMNIA
CARAVAN & CAMPER SCHADESERVICE

veiligheidscheck/
preventiecheck
specifiek voor
de caravan



Een complete check voor veilig
gebruik van de caravan



www.omniaccs.nl





caravan veiligheids- & preventiecheck



OMNIA
CARAVAN & CAMPER SCHADESERVICE

Omnia heeft een Veiligheidscheck specifiek voor de caravan ontwikkeld.

Bij deze Veiligheidscheck worden alle essentiële zaken van uw caravan die voor het veilig gebruik van uw caravan van belang zijn, grondig gecontroleerd en geïnspecteerd.

Deze essentiële zaken zijn o.a. het complete remsysteem, stabilisator koppeling, velgen, wiellagers, vering, schokdempers, banden, verkeersverlichting en gasinstallaties.

Omdat ook de belading een grote rol speelt bij het veilig onderweg zijn van de caravan, wordt de caravan ook nog gewogen, zodat u precies weet wat het gewicht van uw caravan is in de aangeboden toestand.

Indien er naar aanleiding van de Veiligheidscheck, onderhoud of herstel uitgevoerd moet worden, biedt Omnia daar de mogelijkheid toe. Hierna kan de caravan eigenaar weer onbezorgd van de caravan genieten.



De Veiligheidscheck is geen onderhoudsbeurt, maar geeft de status van de toestand van de te keuren punten aan om straks erger te voorkomen.



Essentiële onderdelen van uw caravan: laat deze door Omnia checken

De caravan wordt veelal op het oog goed onderhouden, maar wordt niet altijd periodiek door een deskundige gecontroleerd. Wij zien vaak dat gasslangen en drukregelaars de maximale gebruiksduur al lang hebben overschreden. Rookgasafvoeren van verbrandingssystemen (kachel, boilers, koelkast, gasstel), loszitten en niet goed afdichten. Dit kan gevaarlijke toestanden tot gevolg hebben.

In de Veiligheidscheck wordt het gassysteem afgeperst, de gasslangen, drukregelaars en rookgasafvoeren gecontroleerd.



Banden

Banden zijn een belangrijk veiligheidsitem bij caravans en verdienen daarom ook extra aandacht. De caravan staat maar op 2 banden en als er tijdens het rijden met de banden wat gebeurt dan is er vaak sprake van een behoorlijke schade. Caravan banden slijten amper en lijken er vaak nog goed uit te zien. Banden gaan echter zo'n zes jaar mee.

Een klapband kan uw vakantie gemakkelijk verknallen.

Door veroudering van het rubber, vaak langdurig stil staan, onjuiste bandenspanning en vaak behoorlijke belading van de caravans, ontstaat er een verhoogd risico op een klapband.

In de meeste verzekeringspolissen wordt bij schade als gevolg van een klapband gekeken naar de leeftijd van de band. Tevens is in veel verzekeringspolissen opgenomen dat de band niet ouder mag zijn dan 6 jaar. Vaak blijkt ook dat de caravan op te oude banden staat en het totaalgewicht van de caravan de loadindex van de banden overschrijdt. Daarnaast wordt er niet elk jaar een onderhoudsbeurt uitgevoerd. Daarom is een periodieke controle tussendoor zeker van belang om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren en te voorkomen.

Bij de Veiligheidscheck worden de banden nauwkeurig gecontroleerd op kwaliteit en leeftijd. Ook wordt er aan de hand van de loadindex gecontroleerd of de banden het maximaal toelaatbare gewicht van de caravan kunnen dragen. Daarna worden de banden voor u op de juiste bandenspanning gebracht. Indien de banden ouder zijn dan 6 jaar krijgt u het advies om de banden te vervangen.

De check wordt vastgelegd in een rapport. Voor verzekerden van verzekeraars die met Omnia samenwerken, geldt het afgesproken kortingstarief als men deze Veiligheidscheck door een Omnia bedrijf laat uitvoeren.

Deze Veiligheidscheck kan uitgebreid worden met een vochtmeting of een onderhoudsbeurt tegen meerkosten. Vraag naar de mogelijkheden.



**CARAVAN EN
CAMPER SCHADESERVICE**

**Landelijke specialisten
in het herstellen
van schade aan
caravan of camper
Tel: 085 - 40 13 485**





veiligheids check controle punten

In de Veiligheidscheck vindt er een controle plaats op de volgende punten:

Onderstel

- Oplooprem/ koppeling
- Stabilisator
- Oploopremschokdemper
- Breekkabel en breekring
- Stofhoes en schuifstuk
- Reservewiel/-houder
- Neuswiel
- Velgen/ wielbevestiging
- As(sen), schokdempers en asrubbers
- Wiellagerspeling /conditie
- Remkabels en ophanging
- Afstelling remmen en handrem
- Caravangewicht in aangeboden toestand

Banden

- Profieldiepte
- Juiste bandenspanning
- Leeftijd van de banden
- Juiste draagvermogen / loadindex
- Toestand van de band (haarscheurtjes/ beschadigingen)

Verkeersverlichting/ stroomvoorziening

- 7 of 13 polige stekker

Uw eigen veiligheid en die van andere weggebruikers alsmede de duurzaamheid van uw bezit staan bij Omnia CCS hoog in het vaandel.

Verkeersverlichting, werking en beschadigingen

- Achterlichten
- Remlichten
- Richtingaanwijzers
- Breedtelichten
- Contourverlichting
- Mistachterlicht
- Achteruitrijlamp
- Lengte driehoeken
- Kentekenplaatverlichting
- NL-sticker
- Accutest / accucontrole tegen meerprijs

Controle gassysteem

- Afpersen gasleiding minimaal 10min. afpersen op 150 bar
- Gasslang (leeftijd en conditie)
- Gasdrukregelaar (leeftijd)
- Rookgasafvoeren controle aansluiting en dichtheid

Controle en advies Veiligheid/ Preventie

- Brandblusser
- Rookmelder
- Koolmonoxidemelder

Naast deze controlepunten ontvangt u vrijblijvend deskundig advies van onze specialisten over het onderhouden van uw caravan en hoe u deze in topconditie kunt houden.



**CARAVAN EN
CAMPER SCHADESERVICE**

Ons hoofdkantoor is gevestigd op:
Hoofdveste 32b
3992 DG Houten

T 085 4013 485
F 085 4014 440
Bij schade bel 085 4013 626
E secretariaat@omniaccs.nl

Landelijke specialisten in het herstellen
van schade aan caravan of camper